

AJUSTADOR AUTOMÁTICO CON MEDICIÓN DE CLARO MERITOR®

Premium & Standard

- El brazo de control elimina los problemas de conexión y proporciona una mayor flexibilidad de aplicación.
- Tornillo hexagonal de ajuste de fácil acceso sin trinquetes de bloqueo que simplifica el ajuste durante la instalación y el reemplazo de las balatas.
- Indicador visual incorporado para permitir una verificación rápida de una instalación adecuada; sin plantillas.




De Auto-Ajuste (Self-Setting)

- Brazo de Control Self-Setting puede ajustarse a diferentes ángulos (-16 ° a +130 °) y aplicaciones.
- Reduce la posibilidad de errores durante la instalación.
Reduce el tiempo de mantenimiento.
- El rango de ajuste proporciona un claro óptimo entre la balata y el tambor.

Ajustador Automático Meritor® con medición de claro (Clearance-Sensing)

Comparación de Material

Tipo	Cuerpo/Carcaza del ajustador	Eje sinfín	Rueda Helicoidal	Juntas	Tornillo sinfín	Disco para el control del ajuste
Premium	Material de alta calidad. La carcasa está postratada para una óptima resistencia al desgaste.	Material de alta calidad con tratamiento térmico post-procesamiento patentado de las estrías cónicas del embrague aseguran una mayor resistencia y vida útil.	Material de alta calidad resistente al desgaste.	Material de alta calidad.	Material de alto grado sintetizado.	Material de alto grado sintetizado.
Standard	Material de alta calidad. La carcasa está postratada para una óptima resistencia al desgaste.	Material de alta calidad con tratamiento térmico post-procesamiento patentado garantiza resistencia y vida. Ligera variación en el post-procesamiento sin sacrificar las características de desgaste.	Material de calidad resistente al desgaste. Utiliza diferentes materiales de base, mientras que los pasos de post-procesamiento garantizan que la resistencia y la vida no se vean comprometidas.	Material de calidad estándar. Ofrece la misma funcionalidad a través de materiales más rentables.	Material de alto grado sintetizado.	Material de alto grado sintetizado.



Cruce de Referencia

Meritor Premium	Meritor Standard	Meritor Self-Setting	Largo de Brazo	Diámetro de Ranura de Leva	Número de Dientes	Ángulo (Grados)	Tipo	Haldex Aftermarket Kit	Haldex Número OEM
M807507	R806507A		6"	1-1/2"	28	22	ABA	400-10068	409-10638
M807508	R806508A		6"	1-1/2"	28	22	ABA	400-10069	409-10639
M807027			5-1/2"	1-1/2"	28	35	ABA	400-10070	409-10759
M807033			5-1/2"	1-1/2"	10	35	ABA	400-10071	409-10760
M807034			5-1/2"	1-1/4"	10	35	ABA	400-10072	409-10761
M807025	R806025A		5-1/2"	1-1/2"	28	16	ABA	400-10081	409-10228
M807035			5-1/2"	1-1/2"	28	35	ABA	400-10086	409-10879
M807036			5-1/2"	1-1/4"	10	34	ABA	400-10121	409-10909
M807024	R806024A		5",6"	1-1/2"	28	34	ABA	400-10140	409-10742
M807026	R806026A		5-1/2", 6-1/2"	1-1/2"	28	34	ABA	400-10141	409-10653
M807023	R806023A		5",6"	1-1/2"	10	34	ABA	400-10142	409-10741
M807022	R806022A		5-1/2", 6-1/2"	1-1/2"	10	34	ABA	400-10143	409-10733
M807016	R806016A		6"	1-1/2"	28	16	ABA	400-10144	409-10678
M807002	R806002A		5-1/2"	1-1/2"	10	0	ABA	400-10155	409-10635
M807019	R806019A		5-1/2"	1-1/2"	28	0	ABA	400-10211	409-10683
M807013	R806013A		6"	1-1/2"	28	0	ABA	400-10212	409-10673
M807015	R806015A		6"	1-1/2"	10	0	ABA	400-10216	409-10675
		M808019	5-1/2"	1-1/2"	28	0	S-ABA	400-20211	409-20002
		M808013	6"	1-1/2"	28	0	S-ABA	400-20212	409-20006
		M808015	6"	1-1/2"	10	0	S-ABA	400-20216	409-20004
		M808027	5-1/2"	1-1/2"	28	0	S-ABA	400-20227	409-20003
		M808023	6"	1-1/2"	10	34	S-ABA	400-20233	409-20021
		M808002	5-1/2"	1-1/4"	10	35	S-ABA	400-20235	409-20040
		M808022	5-1/2"	1-1/2"	10	34	S-ABA	400-20239	409-20045
		M808026	5-1/2"	1-1/2"	28	34	S-ABA	400-20240	409-20046
		M808024	6"	1-1/2"	28	34	S-ABA	400-20250	409-20050

Aplicación	Tipo	Años	Kilometraje
Linehaul (Carretera)	Premium	6	1,600,000
	Self-Setting		
	Standard		
Autobus de Pasajero	Premium	2	320,000
	Self-Setting		
Autobus Urbano	Premium	1	160,000
	Self-Setting		
Tractocamión fuera de Carretera o Vocacional	Premium	2	160,000
	Self-Setting		

Los modelos, marcas, nombres y marcas registradas de productos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios y, excepto si se indica lo contrario, no están asociados de manera alguna con Meritor Inc. o sus afiliados.



Meritor México S. de R.L. de C.V.
Boulevard NEXXUS ADN #2505,
Parque Industrial NEXXUS ADN,
C.P. 65550 Ciénega de Flores, Nuevo León

Contáctanos al
+52 (81) 81 50 75 78,
servicioclientes@meritor.com
o visita Meritor.com

2021 Meritor, Inc.
Publicado 11/21